

Tabla de Rendimiento

MODELO	KG/cm ² MAX. ENTRADA	CAUDAL L/H.	
		MÍNIMO	MÁXIMO
PRLG	8,5	24	1.600
PSR	10	120	3.400
PRLV	10	120	3.400
PMR	10	480	4.500
PR	10	2.300	7.300

PSI	=	Kg/cm ²
15	=	1,05
20	=	1,40
25	=	1,75
30	=	2,10
35	=	2,45
40	=	2,80
50	=	3,50