






Bimando bidé: con acabado latón viejo,



Bide
Bimando
Volante
Con aireador
Superficie

	CRO	132124
	LVI	53212401
	CRO	137124
	LVI	53712401